SIAF - SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI
Corso Federico II n. 72
(piano secondo, int. 1)
67100 L'Aquila
Codice Fiscale: 93118240667
Mail segreterianazionale@siafinanzieri.it
PEC: segreterianazionale@pec.siafinanzieri.it
Cell. 3292605371

Al Comandante del Reparto T.L.A. dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza
Roma

e, per conoscenza:

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari
Roma

Al Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza
Roma

Tramite PEC

OGGETTO: Mal funzionamento dell'impianto di climatizzazione installato nelle camerate ubicate nei padiglioni n. 37 e n. 39 della Caserma M.A.V.M. Vittorio Galiano, Via della Batteria di Porta furba, n.34, Roma.

Il SIAF, Organizzazione sindacale rappresentativa a livello nazionale per il personale del Corpo, sollecitata da numerosi iscritti e non, evidenzia le proprie preoccupazioni relativamente al mancato funzionamento dell'impianto di aria condizionata nelle camerate ubicate nei padiglioni n. 37 e n. 39 della caserma in oggetto indicata.
Le segnalazioni riferiscono che il suddetto impianto di aria condizionata benché installato in tutti i piani e locali della struttura, avrebbe manifestato sin dalle prime ore di caldo che ha investito il

territorio nazionale, e nello specifico Roma, il mancato o parziale funzionamento, esponendo tutto il personale ivi dimorante a gravi stress termici.
Le sopra citate condizioni microclimatiche, con l'innalzamento delle temperature, potrebbero portare a temperature ulteriormente elevate, con esposizioni consequenziali sulla salute del personale e sulla performance lavorativa; come è noto, infatti, il microclima viene definito, all'interno del D. Lgs 81/2008, come agente di rischio fisico.
Si richiede, quindi, anche al fine di salvaguardare le condizioni di salubrità e qualità degli ambienti di lavoro, rinvenibili nei principi di sicurezza e tutela del personale sul posto di lavoro e nelle sue pertinenze, un celere intervento al fine di ripristinare un corretta e necessaria climatizzazione, in tutti i locali della caserma in argomento.
Nella certezza che alla problematica verrà riservata la giusta attenzione e il tempestivo intervento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

L'Aquila/Roma 18/06/2026

Il Segretario Regionale Lazio

Pasquale Pinto



Il Segretario Generale Nazionale
Eliseo Taverna

